




PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

107

Znak: OP-II.0003.19.2019



*Expozycja
11.04.2019*

Tarnobrzeg, dnia 9 kwietnia 2019 r.

~~Sz. P. Waldemar Stępak
Radny Rady Miasta Tarnobrzega~~

dotyczy: interpelacji w sprawie zlecenia Rejonowi Dróg Miejskich sp. z o. o. w Tarnobrzegu w ramach środków budżetowych przeznaczonych w Dz. 600 „Transport i łączność”, Rozdz. 60017 na bieżące utrzymanie dróg zadania przeprowadzenia prac remontowych zakresem obejmującym poszerzenie, nadbudowę i wyprofilowanie przy użyciu kamiennego kruszywa obustronnych poboczy na całej długości nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej – ul. Dworskiej

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, iż po przeprowadzeniu wizji w terenie należy ocenić stan techniczny poboczy w pasie drogowym ulicy Dworska, obręb Miechocin jako dobry oraz zadowolający, dlatego też nie wymagają one w ocenie zarządcy drogi zabiegów remontowych.

Pobocza są wolne zarówno od uskoków, jak i zawyżeń warstwy kruszywa na połączeniu krawędzi jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej i pobocza, dalej powierzchnia pobocza jest równa i odpowiednio wyprofilowana z zachowanym spadkiem poprzecznym (ok. 6 - 8 %) i stanowi boczny opór dla konstrukcji nawierzchni jezdni bez wyraźnych sfalowań powodujących możliwość powstawania zastoisk wodnych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż pobocza ulicy Dworskiej nie są poboczami gruntowymi lecz w przypadku pobocza lewostronnego w kierunku ulicy Mickiewicza jest ono umocnione obudową roślinną, natomiast pobocze prawostronne jest utwardzone tłuczniem z brakiem wyraźnych zagłębień po przejechaniu pojazdu większych niż dopuszczalne 5 cm kiedy można byłoby brać pod uwagę ich remont.

Należy również zaznaczyć, iż pobocza wzdłuż ulicy Dworskiej nie pełnią roli ciągu pieszego i dlatego też nie stanowią przystosowania dla takiego przeznaczenia.

Kolejnym faktem jest to, iż krawędzie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej ulicy Dworskiej nie wykazują spękań, wykruszeń oraz obłamań co mogłoby powodować utrudnienia w bezpiecznym poruszaniu się pojazdów po jezdni, również w przypadku wystąpienia manewru wymijania się pojazdów z wykorzystaniem pobocza, tym bardziej, że pobocza są odpowiednio zagęszczone i nośne.

W przypadku wystąpienia w przyszłości rzeczywistych uszkodzeń poboczy w pasie drogowym ulicy Dworskiej, obręb Miechocin zagrażających bezpieczeństwu w ruchu

drogowym będą one naprawiane po analizie stanu faktycznego oraz w miarę możliwości finansowych Gminy Tarnobrzeg na bieżąco.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


Mirosław Pula
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega







